



Moergestel, 10 februari 2025

Aan: College van B&W gemeente Oisterwijk

Onderwerp: Wateroverlast Molenveldje Moergestel (art. 41 RvO)

Geacht College,

Vorig jaar hebben we vanuit PGB en D66 al een aantal keer vragen gesteld over de wateroverlast op het Molenveldje (gelegen aan de Molenbeemd) in Moergestel. Hoewel ons bekend is dat het gebied is ingericht om water op te vangen, is het opvallend dat het speeltoestel langdurig onder water staat. Vanuit het college is toen aangegeven dat er gekeken wordt naar een oplossing, bijvoorbeeld door de grond te verbeteren.

De afgelopen periode hebben wij geconstateerd dat het speeltoestel wederom langdurig onder water staat. Het lijkt erop dat dit mede komt doordat het speeltoestel juist wat lager ligt dan de rest van het veld. Wij hebben de indruk dat dit niet goed kan zijn voor het hout van het speeltoestel. Bovendien leidt dit nog steeds tot risico's voor (kleine) kinderen. Dit roept bij ons de volgende vragen op:

1. Wat heeft het college tot nu toe ondernomen om tot een oplossing te komen, enerzijds om de wateroverlast bij het speeltoestel tegen te gaan en anderzijds om risico's voor kinderen te voorkomen?
2. Wat is het effect van de wateroverlast voor het hout van het speeltoestel?
3. Is het een optie om het vierkant waarop het speeltoestel staat iets op te hogen ten opzichte van het veld (paar centimeter), waardoor het niet meer (permanent) onder water staat?
4. Is het een optie om de wandelpaden iets op te hogen ten opzichte van het veld (paar centimeter), waardoor deze beter begaanbaar zijn en blijven?

Wij vernemen graag uw reactie op onze vragen.

Met vriendelijke groeten,

Namens PGB en D66,

Carlo van Esch en Inge van Beers